

# 地球儀 修理記録

平成 28 年 3 月 27 日  
ドクター：竹内博則




1. 症状  
ブッシュ部品が紛失して台に取り付けできない。
2. 診察  
プラ製ブッシュが片方だけない。




上下に同じ部品が付いていたと思われるが、片方が紛失している

3. 修理  
片方残っている部品を元に「プラリペア」で部品を製作する  
・型をとる



成型用ポリエチレン樹脂

残っている部品



型どりしたもの

# 地球儀 修理記録


平成 28 年 3 月 27 日

ドクター：竹内博則

- ・ プラリペアを流し込む



- ・ 型から取り出し、整形（不要部分の除去および穴をあける）する



## 4. 組付け・完成

