

# パトカー 修理

平成 27 年 11 月 11 日  
ドクター：岩田

## 1 故障の現象




音がしない、一部動作がしない

## 2 故障の原因および修理箇所

- ・スピーカー 不良 交換
- ・前面運転ユニット 動き安定 ストッパー部と背面部を削り調整
- ・スイッチ 2 個 清掃・研磨

※バネ大小 8 個が外れて見失い探すのに苦労しました。

## 3 写真



## 4 完成

