

ご機嫌ブレスミアムメリー 修理

平成27年12月4日
ドクター：岩田

1 故障の現象



一部が動かない

2 故障の原因および修理箇所

- ・ヘッド回転内部の小ギア破損 交換
★破損のギアかけら3片割れ、1片どうしても見当たらず？
- ・アーム取り付け部接不良 研磨、調整

3 写真



小ギア破損

アーム取り付け部研磨・調整

4 完成

