

ハンドル 修理

平成 28 年 2 月 5 日
ドクター：岩田

1 故障の現象



声がない

2 故障の原因および修理箇所

- ・ 電池 BOX 断線ハンダ付け
- ・ SW 接触不良接点復活剤スプレー
- ・ その他清掃・グリス塗布

3 完成



回復度 100%