

# ゴースターズタテガミライオー 修理記録

平成 28 年 6 月 26 日

ドクター：竹内博則



## 1. 症状


右腕が外れている

## 2. 診察

接続用の部品が破損している

## 3. 分解

破損部品を取り外すのに苦労するが、結果的にはローレット加工+嵌め合いであった  
分解してみると、細かい破片に破損している



## 4. 治療（修理）

破損しているプラスチック部品（黒）を「プラリペア」で製作

① 破損部品と破片を集めて接着して全体の形を作り出し、モデルとする



# ゴースターズタテガミライオー 修理記録

平成 28 年 6 月 26 日

ドクター：竹内博則

- ② 「プラリペア」で破損部品の代替品を作成




モデルを基に型どりし、流し込んだ状態





型から抜いた状態、穴加工はまだ

- ③ 余分なバリを取り、3種の穴加工（3φ、5φ、5.5φ）をする



- ④ 部品の組み立て



代替部品を組み立てた状態

# ゴースターズタテガミライオー 修理記録

平成 28 年 6 月 26 日

ドクター：竹内博則

## ⑤ 右腕への組み込み



## 5. 組立

スプリングの調整をしながら、本体へ取り付け

