

## カメンライダードライブ修理報告（2016.12.8）


Dr 武田 侃・楠瀬 雄章




1. 症状 点滅しない、音が出ない
2. 点検・修理

内部を点検、3個のダイオードの内2個（青色）が破損、付替え、点灯を確認し修理完了。なお、「音が出ない」の申し出については、内部に音源パーツが無かった。（修復度 ◎）

（音が出る、Drの確認不足は否めないが依頼者に再確認する事とした）



3個のダイオード（赤、青2個）の内青2個が破損、取り換え（但し白色に）取り付けて修理完了  
なお音源のパーツは確認できない。（以下3枚のパーツ写真でも）



上2枚の写真、音源パーツなし。  
左1枚の車パーツ写真、音源やモーターなし（転がるだけ）

下2枚の写真は、白色ダイオードに取り換え、点灯確認、修理完了



新しいダイオードを取り付け組み立て修理完了したカメラライダードライブ、赤ひし形はSW

点灯している3個のダイオード（赤と白色）  
（片手カメラ片手スイッチで手ブレ発生）

以上