

ショベルカー(黄色) 修理記録

平成 29 年 1 月 27 日

ドクター：竹内博則



1. 症状

- ・バケットが動かない
- ・中央のレバーを押して、音がしない

2. 診察

- ・バケット動作 → 支点ピンなし



- ・音がしない

操作スイッチチェック	異常なし
スピーカー	異常なし
電池電圧	電圧低下あり

3. 治療

- ・支点ピンの製作およびセット



ピンは 7φ 木製、抜け止めは O リング 2 個



ショベルカー(黄色) 修理記録

平成 29 年 1 月 27 日

ドクター：竹内博則

・電池交換で、正常な音が出だした

4. 組立・完成

