

# ゲームロボット 修理記録

平成 29 年 2 月 28 日

ドクター：竹内博則





1. 症状
  - ・液晶の 2 桁目が表示されない
2. 診察
  - ・内部調査



特に錆などはない、基板のパターンも OK

あ、チップ抵抗が外れている




# ゲームロボット 修理記録

平成 29 年 2 月 28 日

ドクター：竹内博則

## 3. 治療

- ・ハンダづけが外れて、チップ抵抗がなくなっているのを、代わりにカーボン抵抗をハンダづけ  
(抵抗値は隣の 102 を参考に、1K $\Omega$  とする)



## 4. 組立・完成

テストする・・・OK

