

ドクターイエローの修理記録

(サウンド新幹線923形)



引渡予定：平成 29 年 5 月 14 日

No.24・K013：平成 29 年 4 月 9 日

担当ドクター： 西山宏明
： 室井敏秀



診療所TEL・ホームページ

回復度： 100%

☆ 処置

電池ボックス…バネの弱り(接触不良)を調整
基板・スイッチの清拭後接点復活剤を塗布

1. 主訴症状

全く動かない

2. 診察

① 電池の状態と電池ボックスの点検


電池…電圧正常

ボックス…バネの弱り(接触不良)を調整




② 本体の内部を点検


※ 本体内部を確認





※ スピーカの点検・正常に鳴動






※ スイッチを清掃



※ 本体内部を確認



※ 基板を取り外し(上側・裏側)



スイッチ部を取り外し
清拭後復活剤を塗布



ボタン操作で
楽しいサウンド!



手押しで遊ぶ大きなドクターイエロー

※使用した用材



•接点復活剤 •無水エタノール

株式会社増田屋コーポレーション