

ハンドル剣 修理

平成 28 年 2 月 9 日
ドクター：岩田

1 故障の現象





音・光がでない

2 診察


- ・ 電池 BOX リード線断線
- ・ SW 腐食不良

3 分解・修理

- ・ 各リード線（オール劣化）すべて交換




- ・ SW 分解…研磨、清掃、グリスで再使用



ハンドル剣 修理

平成 28 年 2 月 9 日
ドクター：岩田



4 完成



回復度 100%