

フォーゼトライバー の 修理記録



修理完了・引渡:平成 28 年 7 月 16 日

受付 (63):平成 28 年 7 月 2 日

担当ドクター : 室井敏秀

1. 症状

(光るが) **音が出ない**

2. 診察


A 本体内部の点検

○ 電池及び電池Box内に液漏れ、腐食等無く正常


○ **単4乾電池3本の内2本は電圧”0”:1本は60%位の低電圧で動かず。**



B スピーカーの点検

取り外しテスト、コイルの断線を確認。**新規と交換**



○本体内部と**スピーカー**





★ 取り外しテスト、**コイルの断線**を確認。

新規と交換 (27φのスピーカー)

3. 修理完了・音声を確認

