

# アンパンマンジュース機 修理

平成 28 年 9 月 27 日

ドクター：岩田



## 1. 症状

ジュース出しレバー(2ヶ所)動かない

## 2. 診察

レバーと人形の型板を連結している湾曲金具が中折破損し残りの部分が本体の一部に当たりレバーの動きを止めている




# アンパンマンジュース機 修理

平成 28 年 9 月 27 日

ドクター：岩田

## 3. 治療

破損金具をステンレス板(厚さ 0.3mm 長さ 50mm 巾 3mm)で 2 体分を加工して取り替える



## 4. 組立・コメント

人形の横振りが弱い…

ステン板の厚さを 0.05mm～薄くすれば、良かったかな。



回復度 95%