




症状：尻尾がすぐとれる



診断：接合部が、片側破損していた。
(治療前の写真は撮り忘れしました)



治療：破損部分にエンプラを溶着・整形し
補修する。



尻尾は治りましたが、リモコンで歩くみたい
で、当日はリモコンを持って来られてなく
歩く動作は確認出来ていません