

犬のぬいぐるみ 修理

平成 28 年 1 月 27 日

ドクター：岩田


1 故障の現象




左前足が動かない

2 故障の原因および修理箇所

- ・ 左前足が折れている



添え木を不要な基板(1.6mm 厚)から切り取り、作成



使用したもの

犬のぬいぐるみ 修理

平成 28 年 1 月 27 日
ドクター：岩田

エナメル線(0.4mm) 4 本を穴(0.5mm)に通して結び接合
主補強にゼムピン(0.8mm)を外側より穴止め
全体を銅線(0.6mm)と糸で巻止め、2 液接着剤で固定する。



3 完成

