

治療した部位と治療方法

1 問診診察結果（ビニール製バルタン星人）

- (1) 依頼者がエア一漏れの大体の位置は示された。
- (2) ボンドで貼ってみたがすぐエアが抜けるとのこと。
- (3) 浮き輪等安全に関するものは、受付診察はしないが、このものは受付をした。

2 治療の方法

- (1) エアを入れる口に合うように改造した空気入れ機で満杯手前まで入れた。
孫のシャボン玉用の液を筆に付け、図-1・図-2のようにして漏れるところを確認した。



図-1 ○記しの中央でエア一漏れ



図-2 泡が膨らんでいる

- (2) 最初は、ビニールテープの粘着部とバルタン星人の漏れのところへ「セメダインスーパーXG」のボンドを着けて貼り合せ 24 時間乾燥させた。しかし失敗した。すぐ近くにも別の穴があった。粘着面でなく表面のほうが良かったものと後で反省した。いずれにしても目立つ場所だから、やり方を変更した。
- (3) バルタン星人の下腿のベルトの余っている部分を、1cmほどの幅を切り取らせて頂いた。見た目には何ら**支障**も無く、貼る箇所と同色で、材質も同じだから成功するだろうと思い決行した。ボンドも替えて(軟質塩化ビニール・塩ビレザ一)、できるだけ目立たないように貼り付けた。小さい形で2箇所貼り、目立たず見た目にもきれいに出来上がった。

3 ドクターのアドバイス

- (1) 空気は入れ過ぎないようにしてください。
- (2) 修理するときには、同質材と上記のボンドを使用
- (3) 乱暴に取り扱わないようにしましょう。

※ 右図は、返却日に受け取りに来られた依頼者の子供が喜び、楽しんでいるところです。



お渡しした日： 平成28年2月13日

担当ドクター： 谷 春 雄