

## ガンガンセイバーの修理記録

平成28年6月10日

Dr 楠瀬雄章



### 1 症状


ガンガンセイバー(ガン=ピストル状のもの)が光らない、音が出ない

### 2 診察

電池ボックスを点検(後記反省文あり)異常なし、電池を入れ操作、音・光無し、解体し点検する事にする


### 3 解体・修理

内部は、被覆された細線外が所狭ましく配線されており、これとは、注意して点検する断線が見つかる、幸い、一か所のみ、Dr岩田さんの手助けを頂き、新しい線に取り換え、他の線との接触防止のカバーを入れて、修復(ハンダ)する



#### 4 修理完了


スイッチを押すと、音声(ガンガンセイバーと)し、赤色に光る  
組み立てて修理完了




修理完了

#### 5 反省など

電池ボックスを点検した際、もう一つ電池ボックスがあるのを見落とす  
この為に断線修復しても(電池(単4)一個なしの状態)、作動せず、再点検に時間を要し  
た、この時も、Dr岩田さんの指導を頂きました。  
なお、組み立てのときはDr武田さんの見守りがありました



もう一つの電池ボックス  
を見落とした



電池ボックスのネジ、本体  
固定のネジと誤認した