

# クリスマスツリーの修理記録



修理完了・引渡:平成 28 年 12 月 14 日

受付 (K194):平成 28 年 12 月 11 日

担当ドクター : 室井敏秀

回復度 : 100 %

1. 症状 **回転するが、光らない**

2. 診察

A 本体内部の点検歯車・減速モーター → 正常できれいでした

B ハロゲンランプを点検 → **断線**

規格 : MR11 12V10W GZ4 → **購入取替**



**注意:**電源アダプター (TRANSFORMER)

**出力 : 12V AC 1000mA**  
**注意:**交流でした



★ 通電後の回転・点灯の様子



※使用した用材

歯車・軸部にセラミックグリスを少量塗布

