

治療した部位と治療方法

1 問診診察結果 (荷台ラジコン)

- (1) コントローラーの電池容量は2本で3. 2 V以上、電波も出ている。
- (2) 荷台の方は、まったく動かない。



図-1 荷台とコントローラー

図-2 荷台の下側と電池BOX

図-3 横から見た荷台

- (3) 荷台の電池容量を測定すると、0. 0 0 0 Vが3本、0. 0 0 1 Vが1本だった。
- (4) 図-2 のオレンジ○内の電池BOXカバーの蓋止めが折れていた。
写真は、ボンドで治療後の写真である。

2 治療の方法

- (1) 電池を新しいのを入れてテストすると正常に作動した。
- (2) コントローラーで操作すると、前進・後退・右・左正常に作動します。

- (3) 右図-4 は、折れていたところ
 - 使用したボンドは右図-5、**セメダイン3000RXF**
瞬間接着剤・強力型
用途：硬質プラスチック
合成ゴム
金属
容量：20 g



図-4 写真は修理後



図-5 使用したボンド

3 ドクターからのアドバイス

電池は、コントローラー側と荷台側の両方を点検するようにしましょう。

お渡し予定日：平成29年02月11日

担当ドクター：谷 春 雄