

# キンさんの修理記録



修理完了・引渡：平成 29 年 4 月 23 日

受付 (K029)：平成 29 年 4 月 9 日

担当ドクター：室井敏秀



回復度：100%

☆ 処置

※ 半田の外れ取付

## 1. 主訴症状

ボタンを押しても音が出ない

## 2. 診察

- ① 電池の状態と電池ボックスの点検

電池・ボックス…電圧共正常できれい

- ② 本体の内部を点検

※ 車輪の取り外し






※ 取り外した車輪と車軸  
ローレット加工で、取り外しに力を要した

※ 本体内部を確認



※ スピーカー正常に鳴動



※ 黒線の半田、外れを修理