

さかな ついの 修理記録



修理完了・引渡 : 平成 29 年 4 月 23 日

受付 (No.41・K030) : 平成 29 年 4 月 9 日

担当ドクター : 岩田・室井

回復度 : 100%

☆ 処 置

※ 内部の清掃と注油


1. 症状

動かないときがある

2. 診察

① 電池の状態と電池ボックスの点検

電圧・電池ボックス…正常できれい



② 部品の取り外しと点検



丸大形の 裏面

表面




③ 内部の点検



摺動部分に「シリコンスプレー」を塗布・噴霧

各歯車に「セラミックグリス」を



※使用用材



・セラミックグリス



・シリコンスプレー